

Haier

Fe de erratas Catálogo General Climatización 2014

actualización a 18/06/2014



página	tipo de error	comentarios
pág 75	modelo incorrecto	El modelo referido como 2U18FE5ERA es en realidad 2U18FN2ERA
pág 17	modelo incorrecto	Los modelos referidos como AD28NS2ERA, AD36NS2ERA y AD48NS2ERA son en realidad AD28NS1ERA, AD36NS1ERA y AD48NS1ERA
pág 105	Precio incorrecto	El precio tarifa indicado para el "Módulo Wi-Fi" es de 30€ cuando en realidad es 75€.